

2.0基站产品化测试 - 错误 #773

cu未响应

2022-03-04 11:26 - 周 磊

状态:	已关闭	开始日期:	2022-03-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	b jz	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		
描述			
简述：cu未响应【2022.02.24】 测试环境：246 测试版本：Rel2.1.9 问题描述：现象：10终端测试时多次接入后，一段时间cu不响应，导致终端接入不了。CU更新版本后现象有一些改善。今天测试还是存在。			
相关的问题:			
关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #804: Add inactive timer		已关闭	2022-05-16

历史记录

- #1 - 2022-05-16 04:17 - b jz
- 关联到 错误 #804: Add inactive timer 已添加
- #2 - 2022-05-16 04:17 - b jz
- 历史单，先关闭。转到#804修改
- #3 - 2022-05-16 04:17 - b jz
- 状态从 新建 变更为 已关闭