

BA5000平台 - 错误 #789

FPGA上电第一次挂，重启站或reboot后再没有问题

2022-04-11 12:10 - 杨 晋

状态:	已解决	开始日期:	2022-04-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA		
描述			
FPGA上电第一次挂，重启站或reboot后再没有问题			

历史记录

- #1 - 2022-04-11 12:15 - 杨 晋
- 加调测发现FFT状态异常，输出valid一直有效，输入last未产生，后查到输入head中包长度是0，长度是来源于front_haul_rx模块的一个输入寄存器sym_point。
怀疑是上电后上行很快就有数据了，但此时寄存器还没有配置。把这个寄存器值写成默认值，问题不再出现。后续要讨论一下是否等寄存器配置完成后
再软复位。
另外之前的FPGA版本为啥没这个问题还需要看一下。
- #2 - 2022-04-11 12:17 - 杨 晋
- 指派给 被设置为 杨 晋
- #3 - 2022-04-29 11:37 - 杨 晋
- 状态 从 新建 变更为 挂起
- #4 - 2023-06-29 10:09 - 杨 晋
- 状态 从 挂起 变更为 进行中
- 问题归属FPGA 已添加
- #5 - 2023-06-29 10:09 - 杨 晋
- 状态 从 进行中 变更为 已解决