

2.0基站产品化测试 - 功能 #790

yzmm上web界面删除yang文件，重新添加yang的时候，会报错，网络无法连接

2022-04-12 11:28 - 王 旭初

状态:	已关闭	开始日期:	2022-04-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		
描述			

历史记录

#1 - 2022-04-12 11:53 - 冯 德春

- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 指派给 从 冯 德春 变更为 钱 伯宁

原因：
yzmm进行yang模型文件的上传修改等操作时，http消息没有经过backend，而是直接发送给agent，这种情况下，agent如果配置的上报IP是数据面IP，yzmm页面则无法连通报错。

- 修改方案（两个方案）：
1. 强制配置agent为控制面IP，但如何确定哪个IP为控制面IP需要进一步研究
 2. 修改前端和backend代码，将yang模型相关操作http消息通过backend中转。

#2 - 2022-05-20 01:51 - 钱 伯宁

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

#3 - 2022-05-20 01:51 - 钱 伯宁

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

#4 - 2022-05-27 03:31 - 杨 凯

- 状态 从 转测试 变更为 反馈
- 指派给 从 杨 凯 变更为 钱 伯宁

Web删除yang模型后，导入yang模型失败

#5 - 2022-06-01 06:29 - 钱 伯宁

- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯

更改前端发送http请求url中deviceip转换成base64加密形式，后端正确识别并中转请求至oam_agent；

#6 - 2022-06-02 02:51 - 杨 凯

- 状态 从 反馈 变更为 已关闭

升级oam_agent版本2.1.6P1，yang模型WEB页面替换问题，在基站2.1.9版本2.1.10p版本验证完成，终端业务正常。
测试结论：问题解决，验证通过。