

600/5800转频终端 & 5.8G PRU - 错误 #793

600M TEC ssb_demo 失步问题

2022-04-26 10:41 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2022-04-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	TEC	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
cell id:确认无关 现象：转频板存在失步			

历史记录

#1 - 2022-04-26 16:19 - 匿名用户

ssb_demo只能设置10ms周期。

修改转频板，增加10ms周期检测。

#2 - 2022-04-26 16:45 - 匿名用户

freq_conv_zc7020_T220311_ver8

测试10ms ssb ok

#3 - 2022-04-26 16:45 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100