

BA5000平台 - 错误 #797

222环境，概率性出现RU时钟不能锁定

2022-05-07 15:12 - 杨晋

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA		
描述			
出现两次ru没锁定，其中一次AU下电几次没用，后来RU断电、重插拔光纤后锁定。今天又出现一次，ru断电一次后，时钟锁定。现象与问题791不同，待下次出现后分析。			
相关的问题:			
关联到 BA5000平台 - 错误 #791: FX200 在fpga占用资源高时，eth ip输出时钟频率不对，...		挂起	2022-04-18

历史记录

#1 - 2022-05-07 15:12 - 杨晋

- 关联到 错误 #791: FX200 在fpga占用资源高时，eth ip输出时钟频率不对，出现RU连接不上 已添加

#2 - 2022-05-07 15:13 - 杨晋

- 主题从 222环境，RU 概率性时钟不能锁定 变更为 222环境，概率性出现RU时钟不能锁定

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2022-12-01 14:43 - 杨晋

- 状态从 进行中 变更为 挂起

- 问题归属FPGA 已添加

后续未出现过

#4 - 2023-06-29 10:14 - 杨晋

- 状态从 挂起 变更为 进行中

#5 - 2023-06-29 10:14 - 杨晋

- 状态从 进行中 变更为 已关闭

在问题单791关注此问题