

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #805

### 多UE稳定性

2022-05-16 11:53 - b jz

状态:	已关闭	开始日期:	2022-05-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10		

**描述**  
多UE接入释放，数据传输时的稳定性

**相关的问题:**  
重复 2.0基站产品化测试 - 错误 #771: 10终端测试中CU一段时间不响应终端的rrc请求，导致终端再也接入不已关闭 2022-03-03

### 历史记录

#1 - 2022-05-16 04:04 - b jz

- 指派给 被设置为 b jz

#2 - 2022-05-16 04:07 - b jz

- 重复 错误 #771: 10终端测试中CU一段时间不响应终端的rrc请求，导致终端再也接入不了 已添加

#3 - 2022-05-16 04:08 - b jz

- 状态从 新建 变更为 已解决

转移到#805修改记录

#4 - 2022-05-19 07:06 - b jz

- 状态从 已解决 变更为 转测试

- 指派给从 b jz 变更为 王旭初

#5 - 2022-07-06 04:01 - 高峰

- 状态从 转测试 变更为 已解决

转到其他具体多UE稳定性问题中

#6 - 2022-07-13 01:38 - 王旭初

转到其他问题，关闭

#7 - 2022-07-20 04:18 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭