

eMBB2.0 BBIT - 错误 #824

下行两天线，TCP业务测试，终端存在业务掉零现象，多数情况无法恢复业务

2022-05-18 15:38 - 何天文

状态:	已解决	开始日期:	2022-05-18
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	何天文	% 完成:	0%
类别:	gNB-DU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	115P
发现问题版本:	Rel_2.1.9P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.10P		
描述			
问题描述： 1、5GC+gNB+四信CPE（高通）：下行TCP业务速率可到峰值，但是终端会掉线重接（基站参数配比:子帧配比：7D1S2U;64QAM;频点：3664020KHZ） 2、5GC+gNB+四信CPE（高通）：下行TCP业务速率可到峰值，一段时间控制面在线，数据面不通，终端不会重接（基站参数配比:子帧配比：7D1S2U;64QAM;频点：3664020KHZ） 测试环境： 核心网版本：rel_2.0.2、基站版本：2.1.9P+DU、终端：四信CPE(高通)、PPU3480			

历史记录

#1 - 2022-07-29 01:14 - 高峰

问题已经在2.1.10P解决，主要修改是DU RLC的反馈相关问题

#2 - 2022-08-04 07:40 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 高峰 变更为何天文

状态改为转测试，请天文再验证一下这个问题

#3 - 2022-10-26 10:44 - 王专

- 状态从 转测试 变更为 已解决

问题没有复现，已经解决