

网管产品 - 错误 #860

2.0核心网软件升级优化

2022-06-13 16:29 - 王专

状态:	进行中	开始日期:	2022-06-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	马党旗	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
现存问题： 目前核心网软件升级需要重装软件（或者部分升级模块）；并且相关配置如imsi需要重新填写； 需求描述： 1.软件升级通过一键升级方式进行，如基站的固件升级方式，不需要重装； 2.软件升级时，保留原有的配置信息，如IMSI等信息不需要重新填写。			

历史记录

#1 - 2024-10-17 19:58 - 林万江

- 跟踪从需求CR 变更为 错误
- 项目从 eMBB2.0 BBIT 变更为 网管产品
- 类别已删除(5GC)
- 状态从新建 变更为 进行中
- 指派给从徐红超 变更为 马党旗
- 目标解决问题版本已删除 (Rel_2.1.12P)
- 问题归属已删除 (5GC)