

DCC子项目 - 错误 #87

GNBDUConfigurationUpdate携带的SIB1字段错误

2020-03-26 15:04 - b jz

状态:	进行中	开始日期:	2020-03-26
优先级:	低	计划完成日期:	2020-04-10
指派给:		% 完成:	70%
类别:		预期时间:	10.00 小时
目标版本:		耗时:	20.00 小时
问题归属:			
描述			
从wireshark抓包看GNBDUConfigurationUpdate携带的SIB1字段错误 经过查看SIB1编码，发现PLMN list比填入的内容编得多了，填表PLMN info数为1， 抓包消息显示有7个PLMN info；需要详细查看编码函数及每个字段的mandatory/optional是否正确。			

历史记录

- #1 - 2020-03-28 13:22 - 匿名用户
- 主题 从 GNBDUConfigurationUpdate携带的SIB1字段错误 变更为 GNBDUConfigurationUpdate携带的SIB1字段错误

- 描述 已更新。

- 计划完成日期 被设置为 2020-03-27

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

- 预期时间 被设置为 0.00 小时
- #2 - 2020-03-30 09:34 - 匿名用户
- 计划完成日期 从 2020-03-27 变更为 2020-04-10

- 状态 从 已解决 变更为 进行中

- % 完成 从 100 变更为 50

- 预期时间 从 0.00 小时 变更为 10.00 小时
- #3 - 2020-04-03 19:34 - 匿名用户
- 描述 已更新。

- % 完成 从 50 变更为 70

文件

sib1_error.pcapng	19.5 KB	2020-03-26	b jz
-------------------	---------	------------	------