

2.0基站产品化测试 - 错误 #873

下行4天线大流量灌小包，DU挂死

2022-06-22 16:17 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2022-06-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.10P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		

描述

下行4天线灌大流量小包，DU会出现挂死；
1.内存分配完，小包情况下，接口阻塞，造成包堆积，内存池分配完，DU分配不出内存挂死；
2.大量小包RLC AM处理超时导致API丢失，PHY挂死；

相关的问题:

关联到 2.0基站产品化测试 - 错误 #834: DU 下行4天线大流量 API丢失 已关闭 2022-05-19

历史记录

#1 - 2022-07-01 04:12 - 匿名用户

- 关联到 错误#834: DU 下行4天线大流量API丢失 已添加

#2 - 2022-07-01 04:24 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 进行中

#3 - 2022-07-07 02:02 - 匿名用户

- 状态从 进行中 变更为 挂起