

WI - 错误 #88

挂死FHTX NOT DONE

2020-04-01 18:19 - 匿名用户

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
fpga版本：E1F_NR_V_1_4_1_T200304_XY wi版本：E1R1V2 对应 现象： ①运行1分钟挂死，crc全错，dagc1 ②似乎跟上电有关系，某次上电一直问题，某次上电一直无问题 ③ 跟延长线或者射频板是否有风扇无关 其他配置：延长线，射频板无风扇			

历史记录

#1 - 2020-05-11 15:13 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 已关闭

- % 完成从 0 变更为 100

原因：经检查，是bios及线程的隔离分配问题。
解决：经修改，问题解决。
参考：《fr编译服务器安装指导v1.5.docx》