

PRU - 错误 #888

功能 # 851 (新建): 【功能】频段侦测开发

频段侦测上电测试

2022-07-25 09:57 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2022-07-25
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	开发	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA		

描述

测试ssb ok+ 高功率单音情况下,跳频输出、频段侦测输出、控制输出是否正常
解决ssb检测时,频点未及时切回的问题
f00003 get_lo会引起频点改变

确认pl 同步失败后,不再发起跳频

频点非指定频点