

解决方案集成测试 - 任务 #902

大上行子帧配比，多UE测试，终端掉线

2022-08-16 09:56 - 匿名用户

| | | | |
|-----------|-------------|-----------|------------|
| 状态: | 新建 | 开始日期: | 2022-08-16 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 问题归属: | DU | FPGA板卡类型: | |
| 发现问题版本: | | CPU类型: | |
| 目标解决问题版本: | Rel_2.1.11P | | |

描述

4个UE 同时进行上下行灌包业务，出现终端掉线重接的情况

历史记录

#1 - 2022-08-16 04:21 - 匿名用户

DU log分析，是因为存在较大的上行误码致使UE 重建立，需要进一步分析误码的原因。

#2 - 2022-10-13 02:59 - 匿名用户

提问题单错误，类型选为了任务。