

2.0基站产品化测试 - 错误 #940

VXLAN模式下，终端之间无法互通

2022-10-10 14:17 - 王 专

状态:	已关闭	开始日期:	2022-10-10
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	王 专	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	5GC	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
在终端和核心网均配置VXLAN的模式下，终端和核心网之间VXLAN可以互通，但是终端与终端之间无法互通。			

历史记录

#1 - 2022-10-11 04:15 - 徐 红超

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2022-10-13 04:08 - 高 峰

核心网侧基于用户IP地址（IP与IMS是绑定的），创建VxLAN server（不同用户用不同的VNI）

还需要增加一个VXLAN功能开关。打开状态下，就为用户创建VxLAN server

#3 - 2022-10-20 14:17 - 高 峰

PING通，但一做业务就全部都不通了，需要继续定位一下

#4 - 2022-11-10 09:52 - 徐 红超

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 徐 红超 变更为 王 专

该问题已经在Rel_3.0.2版本中修复，并在操作手册中增加了vxlan的部分

#5 - 2022-12-28 12:16 - 高 峰

4终端测试OK

#6 - 2023-01-18 12:27 - 高 峰

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

最多测试过6个终端没有问题，再多的终端没有测试过了。

#7 - 2023-02-06 12:29 - 高 峰

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭