

## 2.0基站产品化测试 - 错误 #972

Dev 温度上报时，会打印"get au dev id"

2022-11-17 02:24 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2022-11-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	2.00 小时
问题归属:	DRV	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	10980XE
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		

### 描述

温度上报时，会打印无关系的调试信息"get au dev id"

### 历史记录

#1 - 2022-11-30 19:17 - 战弋戈

- 状态从新建变更为转测试

下个版本，这个问题会修正。

#2 - 2022-12-28 12:08 - 高峰

oam\_agent restart 还存在此问题

#3 - 2022-12-28 12:08 - 高峰

- 状态从转测试变更为进行中

#4 - 2023-01-11 14:05 - 战弋戈

- 状态从进行中变更为转测试

- 指派给从战弋戈变更为周磊

在新的pre4中，已经将这个打印去掉了。只在启动时，打印一次。

#5 - 2023-01-30 14:25 - 周磊

- 状态从转测试变更为已解决

测试未出现get au dev id打印

#6 - 2024-07-10 17:30 - 高峰

- 状态从已解决变更为已关闭