

FPGA新板卡验证

		2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
盘古																											
FPGA新板卡验证		FPGA新板卡验证																									
更换新版的FPGA，随机接入preamble ID 解析错误		已解决 50%																									
FPGA BA5200版本的下行峰值测试		已解决 0%																									
上电启动，FPGA无法识别，需要reboot后，才能识别																											
CM通道配置异常，驱动配置流程卡住																											
大下行配比下，上行scale配置为0x137，上行2ant mcs>23,误码率翻倍增加																											
du频点配置问题																											