

WI

	2026-1				2026-2				2026-3				2026-4				2026-5				2026-6			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
混元 WI 相噪较差 待优化项目 多终端应用测试 TA有偏移的情况下CRC错误 2.216 基站，射频有线环回crc错误 下行频繁丢包 多终端测试代码合并及问题解决 时偏调整问题 pf模式get_mac失败 2t2r 多终端测试 tcp+pf , app疑似丢包 出现openfail问题 基站终端启动无法进行UDP通信问题 wi长时间运行，crc全错 wi运行2小时，疑似COREDUMP dma错误保护 wi运行出现dma问题	混元 WI 挂起 80%																							