

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3337	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	对日志输出函数进行优化	王 旭初	2025-05-15 11:23
3321	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0基站T5版本，logwriter解析ysUIm_FAPI_HdlUciInd日志偶现参数值错误	王 旭初	2025-05-15 11:29
3294	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	DU小区建立资源初始化存在丢日志问题	王 旭初	2025-05-08 14:19
3088	研发产品测试	错误	进行中	DU	普通	2.1.17p_pre1T1 vinrt切换时目标站DU偶现不回ueContextModification Response消息	王 旭初	2025-04-10 13:38
3048	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	3.0 msg4跳过在s slot上调度	王 旭初	2025-04-22 15:59
3040	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	上行码流copy从phy线程移走	王 旭初	2025-04-22 15:59
3027	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	修复fapi pusch信道rb bitmap不准确bug	王 旭初	2025-04-22 15:58
2973	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	32ue接入后，做上行业务时，5min左右出现部分ue掉线的情况，32个ue大概只能有18个ue持续保持	王 旭初	2025-03-18 20:38
2971	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	32ue在做上行灌包时，每个ue只灌包1M，cu概率性出现核3突然拉满的情况，且cu界面有异常打印：circular que empty	王 旭初	2025-03-20 15:45
2970	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	32ue接入后，做上行、或者下行业务，均存在部分ue无法调度的情况	王 旭初	2025-03-18 20:40
2942	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	高	3.0基站，对接e500，无法接入，观察报文msg5终端已经发送，但是没有解对	王 旭初	2025-03-18 20:38
2920	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU, PHY, 系统	普通	du2phy挂死，phy连续打印DU2PHY_api_error_check_use_empty_channels字段20次导致phy被拉死，主要原因为du内存分配失败问题导致	王 旭初	2025-04-11 09:41
2916	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	修复3.0的强制SR功能	王 旭初	2025-03-11 13:48
2867	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	DU 日志模块化控制功能	王 旭初	2025-04-29 10:40
2864	3.0基站产品测试	功能	转测试	CU	普通	内存池的专家设置选项，包括文档和代码的实现	王 旭初	2025-02-28 16:31
2856	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	【基站3.0】基站2.0修复问题代码反合到基站3.0	王 旭初	2025-03-06 11:26
2848	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	移除ngp代码对cu代码的依赖	王 旭初	2025-02-28 16:44
2845	3.0基站产品测试	功能	转测试	CU	普通	cu统计日志，当时间同步为非2019时，再生成文件并开始打印统计日志	王 旭初	2025-03-11 09:59
2834	2.0基站产品化测试	错误	转测试	DU	普通	【3.0基站】1D3U子帧配比，10ue做上行udp灌包，每个ue灌包20M，du界面会出现重复释放的异常打印	王 旭初	2025-02-25 09:26
2831	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	高	du解析出来csi中的cqi,ri的值不准确	王 旭初	2025-04-18 10:36
2828	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	支持上行rank自适应	王 旭初	2025-02-25 09:28
2814	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0.0pre1_T3版本，du上报的上、下行速率均为0，小区级和ue级均如此	王 旭初	2025-03-11 14:05
2811	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	添加干扰测量的功能	王 旭初	2025-02-14 10:16
2809	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	du的配置也写到config_info的单例里，不要在get_all_config里从sysrepo读，从单例读取	王 旭初	2025-03-04 09:55
2808	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	get_all_config里所有的函数，需要做返回值处理	王 旭初	2025-02-27 13:41
2807	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	解决SRS 在打印中刷告警的问题	王 旭初	2025-02-18 17:02
2806	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	【FAPI抓包】适配版本FAPI消息抓包	王 旭初	2025-02-14 09:56
2805	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	【AP_DRIVER】射频参数配置功能&&GPS驱动配置功能 添加	王 旭初	2025-02-14 09:44
2804	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	data_pool中的spin_lock修改为环形队列	王 旭初	2025-03-20 15:48
2802	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	pdcch分配不准确	王 旭初	2025-02-14 09:03

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2801	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	支持下行rank自适应	王 旭初	2025-02-14 09:10
2800	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	du启站存在低概率跑死无法拉起	王 旭初	2025-02-14 09:48
2799	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	【需求CR】 ddds也需要使用共享内存修改	王 旭初	2025-02-13 20:40
2791	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	DDDS从共享内存中读取	王 旭初	2025-02-28 16:44
2788	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	性能优化：message_t结构体中的std::function对象删除，使用别的方式优化性能	王 旭初	2025-02-28 16:43
2779	3.0基站产品测试	功能	转测试	CU	普通	UDP_RX_UL线程增加一个data_pool管理内存，降低CPU核的占用	王 旭初	2025-02-28 16:43
2769	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行上下行单用户udp并行业务，压力测试出现du链表死循环	王 旭初	2025-02-14 09:04
2768	研发产品测试	需求CR	转测试	YZMM	普通	baseService3.0 多分区磁盘的告警，到阈值后先清理在判断是否需要告警	王 旭初	2025-02-14 10:20
2767	研发产品测试	需求CR	转测试	YZMM	普通	baseService3.0 目录监控和特定文件删除	王 旭初	2025-02-14 10:15
2766	研发产品测试	需求CR	转测试	YZMM	普通	baseService 3.0的coredump转储和删除逻辑修改	王 旭初	2025-02-14 10:12
2765	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	3.0基站要支持下行4流	王 旭初	2025-02-14 09:00
2764	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	SEPARATE_UDP_TX_THREAD宏需要分开UPPER和LOWER，放开UPPER面的线程udp_tx_ul_thread	王 旭初	2025-02-28 16:47
2748	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	高	10ue测试场景，下行调度，tti当前只能小于等于3，才能稳定，若配置大于3，刚下行灌包，du的work0和work1的CPU都掉0，导致整个进程都卡住	王 旭初	2025-02-14 09:10
2738	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0站起来接入ue或者不接入ue，都存在TTI不连续现象，会直接导致终端掉线和系统卡顿	王 旭初	2025-01-25 11:30
2730	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	上行双流、在1D3U子帧配比下，当前最高速率只能到387M左右	王 旭初	2025-04-11 09:45
2729	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	高	AMC 外环mcs调整，取消降5阶限制	王 旭初	2025-03-28 13:56
2728	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	空口环境下、1D3U，上、下行同时udp灌包；（socket+共享内存）偶尔下行出现rb利用率不足的情况，导致掉坑(概率5%左右）	王 旭初	2025-02-25 09:36
2727	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	支持PDCCH聚合等级1，2，4，8自适应	王 旭初	2025-01-21 14:51
2726	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	10ue下行udp超流量灌包，在终端侧观察速率呈现周期性掉坑，cu_state日志可以看到有部分ue持续dbs=0	王 旭初	2025-02-28 16:31
2723	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	将cu中的线程，三个OAM_AGENT线程中的两个进行删除，其它的线程合并为1个线程	王 旭初	2025-02-28 16:41
2713	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	高	10ue接入基站，给2个ue做上行灌包30M可以稳定，但是第三个ue灌包后，马上就会发生反复掉线	王 旭初	2025-02-14 09:06
2701	3.0基站产品测试	错误	转测试	YZMM	普通	BaseService timerThread线程占用CPU高，分析日志发现可能是BaseService启动失败导致	王 旭初	2025-02-28 16:41
2689	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	1D3U子帧配比，共享内存版本，下行灌包，持续一段时间后，下行cu收到核心网的数据后，不在继续往du发送	王 旭初	2025-01-13 17:08
2666	3.0基站产品测试	功能	转测试	CU	低	增加F1口的信号量的通知和接收	王 旭初	2025-02-28 16:40
2648	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	1D3U子帧配比，上下行同时峰值灌包（上行500M+下行300M），半小时左右，du_coredump	王 旭初	2025-01-14 17:00
2641	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0射频直连环境，ue接入后不做任何业务，就会频繁掉线，反复接入。做上、下行业务后，就不会掉线	王 旭初	2025-01-14 17:02
2636	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	去掉项目中，SCTP和UDP中，将可以不用申请内存的代码修改为临时变量	王 旭初	2025-02-28 16:40
2629	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	导入配置时提示导入失败，原因3.0配置文件格式有更新，没有gnb_ru，agent没做相关适配	王 旭初	2024-12-30 09:36
2601	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0自研板，下行500M,上行93M，跑了3.5小时DU数据面跑死	王 旭初	2025-02-06 19:27
2595	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	baseService 3.0 arm平台下，实现phy退出的监听	王 旭初	2024-12-24 11:51
2574	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	下行代码走读发现的问题，进行优化	王 旭初	2025-02-28 16:39

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2555	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	lmt读取基站ip，只读取到了eth0，没有eth1，导致只能显示1个ip地址；	王 旭初	2024-12-18 09:34
2554	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	installSysrepo.sh脚本路径填写有误，导致sysrepo无法正常安装，多写了/sprints	王 旭初	2024-12-18 09:35
2551	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	3.0 使用共享内存替代用户面的数据通道—DU	王 旭初	2025-01-21 09:56
2542	3.0基站产品测试	功能	转测试	CU	普通	3.0上线程池模块的可维护可测试的实现	王 旭初	2025-02-28 16:38
2526	研发产品测试	错误	转测试	DU	普通	【同频组网特性】，PUCCH资源分配，如果在最后一个符号资源分配不出来，会在前1个符号继续分配资源。会导致与PUSCH碰撞	王 旭初	2025-01-02 17:34
2522	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0 msg4在s slot上调度，反馈错	王 旭初	2025-02-14 08:54
2520	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	Arm平台，使用共享内存替代用户面的数据通道	王 旭初	2025-01-07 20:12
2518	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	上行传输的无序传输，可以正常运行	王 旭初	2025-01-07 20:08
2508	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	3.0上行大流量CU优化	王 旭初	2025-02-28 16:37
2493	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0 7d2u配比，上下行同时满灌包，下行调度不满，上行一停，下行就调度满了。	王 旭初	2025-01-21 14:51
2460	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0上行或下行配置256qam,重传全错	王 旭初	2025-01-21 14:53
2247	2.0基站产品化测试	功能	进行中	YZMM	普通	baseService关于读取配置的优化	王 旭初	2024-10-25 16:14
2239	研发产品测试	需求CR	转测试	DU	普通	[15p_pre1T4升级验证]在du run脚本中应当增加删除或转存tmp内之前存储的log	王 旭初	2024-11-04 14:00
2217	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	低	2.15PPre1T4版本，CU统计日志中SDAP RX与TX项中的行数不对	王 旭初	2024-10-22 16:42
2149	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	2.1.15p_pre1_T4版本，上行双天线，上行ftp速率不达标，只能到300M左右，且此时下行速率也在5——20M左右波动	王 旭初	2025-01-21 10:25
2047	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	2.5ms子帧配比T2版本长时间拷机后CU出现coredump	王 旭初	2024-10-15 10:24
2024	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	CU	普通	3.0基站内存池优化	王 旭初	2025-03-27 15:38
2003	2.0基站产品化测试	错误	进行中	PHY	普通	2.1.15p_pre1版本，tti=8，接入10个ue，上行业务约5min左右，发现fpga有部分数据返回错乱，导致DU解析有很多LCID出错	王 旭初	2024-10-15 17:25
1950	2.0基站产品化测试	功能	转测试	PHY	普通	SRS测量的SNR值比PUSCH DMRS测出的SNR值高10db	王 旭初	2024-11-21 17:43
1946	3.0基站产品测试	性能	转测试		高	线程池的实现，解决Arena宏导致的内存不足问题	王 旭初	2024-12-30 13:55
1927	2.0基站产品化测试	错误	挂起	终端	普通	星创易联cpe异频xn切换不上报A5事件导致不能异频切换	王 旭初	2024-12-16 09:27
1888	2.0基站产品化测试	错误	进行中	CU	普通	下行GBR DRB没流	王 旭初	2024-10-30 14:19
1633	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU, DU	低	用户面加密，UE接入成功后，灌包会导致再次接入	王 旭初	2024-10-15 10:30
1368	研发产品测试	需求CR	挂起	CU	普通	针对FOR=0的，cu收到核心网下发的UEContextRelease_Request后，不需要将RRC Release下发给终端	王 旭初	2024-10-15 10:41
1065	研发产品测试	错误	转测试	CU	普通	2.12p_pre2版本，下行udp灌包达到峰值速率，即会掉坑，且速率非常不稳定	王 旭初	2023-03-07 14:52
910	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	Service Request触发recfg建立SRB和DRB后UE没有响应	王 旭初	2024-10-15 15:39
893	研发产品测试	错误	转测试	YZMM	普通	YZMM升级基站版本，还需要登录基站后台对软件版本赋权限 “ chmod +x * -R ”	王 旭初	2022-08-03 09:30
864	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU, DU	高	下行4天线峰速测试，出现流量剧烈波动不稳定	王 旭初	2022-08-24 10:23