

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3058	3.0基站产品测试	功能	挂起	DU	普通	3.0接入阶段保守调度	魏 幸幸	2025-04-22 15:59
3048	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	3.0 msg4跳过在s slot上调度	王 旭初	2025-04-22 15:59
3040	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	上行码流copy从phy线程移走	王 旭初	2025-04-22 15:59
3027	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	修复fapi pusched信道rb bitmap不准确bug	王 旭初	2025-04-22 15:58
2916	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	修复3.0的强制SR功能	王 旭初	2025-03-11 13:48
2831	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	高	du解析出来csi中的cqi,ri的值不准确	王 旭初	2025-04-18 10:36
2828	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	支持上行rank自适应	王 旭初	2025-02-25 09:28
2802	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	pdch分配不准确	王 旭初	2025-02-14 09:03
2801	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	支持下行rank自适应	王 旭初	2025-02-14 09:10
2765	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	3.0基站要支持下行4流	王 旭初	2025-02-14 09:00
2729	3.0基站产品测试	错误	进行中	DU	高	AMC 外环mcs调整,取消降5阶限制	王 旭初	2025-03-28 13:56
2727	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	支持PDCCH聚合等级1, 2, 4, 8自适应	王 旭初	2025-01-21 14:51
2612	产品3.0平台	错误	已关闭		普通	西安自研板reboot之后,核1在0-70%之间跳变	战 弋戈	2025-03-10 15:26
2601	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0自研板,下行500M,上行93M,跑了3.5小时DU数据面跑死	王 旭初	2025-02-06 19:27
2551	3.0基站产品测试	功能	转测试		普通	3.0 使用共享内存替代用户面的数据通道—DU	王 旭初	2025-01-21 09:56
2522	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	3.0 msg4在s slot上调度,反馈错	王 旭初	2025-02-14 08:54
2507	3.0基站产品测试	性能	进行中	DU	普通	3.0上行大流量DU优化	韩 伟	2025-03-11 13:49
2493	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0 7d2u配比,上下行同时满灌包,下行调度不满,上行一停,下行就调度满了。	王 旭初	2025-01-21 14:51
2464	3.0基站产品测试	错误	已关闭		普通	3.0基站cpe无法接入	王 旭初	2025-01-21 14:52
2460	3.0基站产品测试	错误	转测试		普通	3.0上行或下行配置256qam,重传全错	王 旭初	2025-01-21 14:53
2457	3.0基站产品测试	功能	已解决		普通	3.0基站不支持上行256qam	魏 幸幸	2024-11-25 09:06
2423	3.0基站产品测试	功能	已关闭		普通	3.0基站不支持DSUUU时隙配比	魏 幸幸	2025-01-21 09:25