

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3270	B5G_UE	错误	进行中		普通	基站解析msg5的pusch失败	王 金伏	2025-04-29 14:09
3268	B5G_UE	错误	已解决		普通	msg5中基站收不到pucch的ACK问题	王 金伏	2025-05-06 16:52
3217	B5G_UE	错误	已解决		普通	L1c下发给Pucch的接口参数，ucipayload值错误，影响pucch上报ack	白 瑞朋	2025-04-24 11:04
3193	B5G_UE	错误	已解决		普通	L1C在slot18触发MSG5，基站侧解析CRC失败	王 金伏	2025-04-22 09:30
3190	B5G_UE	错误	已解决		普通	MSG5调试L1C下发参数错误	葛 奇思	2025-04-21 18:52
3184	B5G_UE	错误	已解决		普通	msg5调试调用pusch，DM2内存分配失败	王 金伏	2025-04-18 20:06
3106	FirstCall	错误	已解决		普通	发送pucch0从基站采数观察，sym12起始位置处从有较大功率	王 金伏	2025-04-09 11:10
2850	B5G_UE	错误	已关闭		普通	L1C正式调度prach，基站侧收到数据，和发端不一致，解析preambleID错误	王 金伏	2025-02-27 20:18
2792	B5G_UE	错误	已关闭		普通	wola滤波和算法输出对数不一致	王 金伏	2025-02-18 20:18
2761	B5G_UE	错误	已关闭		普通	终端侧发送prach，基站侧解析出的Preamble ID和终端侧的不一致	王 金伏	2025-02-10 15:04
2747	B5G_UE	错误	已关闭		普通	Prach打桩数据，基站侧收不到数据	王 金伏	2025-02-10 15:05