

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3287	3.0基站产品测试	错误	新建	CU	普通	【3.0.1_Pre1T4】上下行满速率灌包在分片后CU挂死	杨 杨乐	2025-05-06 15:22
3144	NGC	错误	转测试	5GC	普通	【rel_3.3.3_pre2】核心网处理E500发出的重新注册消息回应protocol error导致注册失败	郝雷	2025-05-06 16:06
3110	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【17P_Pre1T2】DU调度算法为PFS，128用户接入后上下行UDP灌包18小时后下行断流	郝雷	2025-04-14 14:13
3043	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	【17P_Pre1T1】E500环境大上行配比128用户350km/h移动上下行UDP灌包16小时后CU挂死	郝雷	2025-05-06 10:47
3000	2.0基站产品化测试	错误	新建	PHY	普通	【2.1.17P_Pre1T1】128用户大上行配比上下行UDP灌包3小时后phy出现“allocation error”后挂死	赵强	2025-03-24 11:53
2983	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【17P_Pre1T1】E500环境大上行配比128UE接入上下行灌UDP包16小时后DU挂死	郝雷	2025-04-14 14:13
2763	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.16P_pre1T2】10UE下PDCCH 2 symbol配置聚合等级2和聚合等级4误码率增高	郝雷	2025-02-13 18:28
2744	eMBB2.0 BBIT	错误	进行中	5GC	低	【核心网rel_3.3.1_pre1】一个基站的UE释放后，向这个UE灌的下行包发送给了另一个基站的UE	徐红超	2025-03-31 14:18
2740	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	低	【2.1.16P_pre1T2】128UE做60km/h移动，打印大量APIErr后phy挂死	郝雷	2025-02-11 15:20
2680	研发产品测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.16P_pre1T1】2.5ms配比下128UE上下行灌包15小时，UE全部掉线后DU挂死	郝雷	2025-01-22 17:05
2660	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.16P_pre1T1】coreset1配成2个symbol，上行误码率达到70%	郝雷	2025-02-11 15:21
2657	研发产品测试	错误	已解决	DU	普通	【16P_pre1T1】E500模拟128用户运行60km/h移动速度并灌包，DU出现内存问题挂死	郝雷	2025-02-13 18:29
2603	2.0基站产品化测试	错误	新建	DU	低	【2.1.1.16P_pre1T1】接入128个用户下行灌包，某些UE始终没有下行流量	周立伟	2024-12-24 17:25
2582	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.1.16P_pre1T0】大上行配置下配置最大UE数220，最多只能接入120个UE		2025-01-21 10:05
2497	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.15P_pre1T5】大下行配置128UE做FTP双向业务10分钟后DU挂死	郝雷	2024-12-24 17:09
2474	研发产品测试	错误	已解决	DU	低	【2.1.15P_pre1T5】下行单天线配置下，PUCCH资源分配冲突	郝雷	2025-01-06 14:42
2402	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【2.1.15P_pre1T5】E500模拟128用户做上下行UDP业务出现DU出现内存分配问题挂死	郝雷	2024-12-24 17:09
2314	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	低	[15P_pre1T4]128UE上下行业务在核心网断开时CU挂死	郝雷	2024-11-06 18:32
2249	eMBB2.0 BBIT	任务	已解决	CU	低	[15P_pre1T4]CU和核心网的SCTP链路断开后没有发NGSetupRequest消息，导致核心网上的基站状态异常	郝雷	2024-10-22 15:49
2229	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	128UE接入后释放，再重新接入时只有部分UE接入，其他UE发送prach基站不发msg2（SRS释放泄露导致SRS资源不够）	郝雷	2024-11-04 10:53
2203	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	5GC	普通	核心网硬件重启后接入失败	郝雷	2024-10-15 11:24
2161	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	128UE接入后每UE一秒ping一次，19小时后phy和du挂死	郝雷	2024-11-28 18:19
2160	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	YZMM	普通	15P_pre1T4版本在网管中卸载版本不成功网管操作异常	郝雷	2024-09-29 17:09
2153	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	RRCsetup消息去掉pdcc-dmrs-scramblingID字段以适应E500	魏幸幸	2024-10-14 10:54
2081	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	普通	CU在下行用户面业务中断后没有释放UE上下文	郝雷	2024-09-03 16:10
2046	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU, PHY	普通	E500模拟10个UE，以180km/h速度做直线移动，每个UE上下行各灌10M包，在跑1-10分钟之间phy和du同时挂死	郝雷	2024-10-15 11:24
1985	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	5GC, CU	普通	VXLAN配置下行灌100M包长为1500的UDP包，速率掉到5M左右，4分钟内掉线5次	郝雷	2024-08-30 10:06
1984	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	5GLAN配置下行灌包出现较大延迟，速率很低		2024-10-29 17:36
1983	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	DU	普通	5GLAN配置下行灌包20秒后上行断流	郝雷	2024-07-23 10:03
1961	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	高	上行灌200m包长为1500的udp包，在进入终端前被中间设备分片，CU出现大量丢包	郝雷	2024-07-22 10:50

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1851	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	CU	高	上行灌200m包长为1500的udp包，在进入终端前被中间设备分片，CU出现大量丢包		2024-06-12 15:07
1783	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	普通	基站的N2口和N3口网卡的MTU缺省修改为1600，跟核心网一致	周磊	2024-06-11 14:27
1645	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	600M上行双天线上行灌包400M持续1分钟phy挂死，打印API异常	吕国荣	2024-09-27 15:00
1637	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU, PHY	普通	600M上行单天线下行灌550M上行灌100M保持10分钟后phy挂死	吕国荣	2024-09-27 15:00
1341	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	PHY	普通	K项目现场问题：终端在140-200km/h移动中接入基站后掉线		2023-12-05 14:52
1340	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	高	K项目现场问题：长距离时下行超量灌包导致终端掉线		2023-12-05 14:54
1321	5GNR	需求CR	新建	DU	普通	TA使用SRS进行估算		2023-09-18 19:02