

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3468	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU, YZMM, 系统	普通	【干扰测量】3.0干扰测量功能开发和适配	王旭初	2025-06-09 17:21
3423	3.0基站产品测试	功能	新建	DU	普通	【AP_DRIVER】长期问题跟踪单	赵晓辉	2025-05-29 10:58
3361	2.0基站产品化测试	功能	已解决	DU, YZMM	普通	KPI 参数修改和新增	杨凯	2025-05-27 17:53
3355	产品3.0平台	错误	新建		普通	更新AP_DRIVER：新增GPS的启动模式跟cp core2挂死的问题。	赵晓辉	2025-05-19 15:04
2917	产品3.0平台	功能	新建		普通	【功放功能】添加功放功能的配置参数	赵晓辉	2025-03-11 14:05
2811	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	添加干扰测量的功能	王旭初	2025-02-14 10:16
2807	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	解决SRS在打印中刷告警的问题	王旭初	2025-02-18 17:02
2806	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	【FAPI抓包】适配版本FAPI消息抓包	王旭初	2025-02-14 09:56
2805	3.0基站产品测试	功能	转测试	DU	普通	【AP_DRIVER】射频参数配置功能&&GPS驱动配置功能 添加	王旭初	2025-02-14 09:44
2749	3.0基站产品测试	错误	反馈	系统	高	【系统平台】使用rfic.a 或者 ap_driver.so 的情况下，重启之后板卡失联	战弋戈	2025-04-11 09:33
2442	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	【3.0基站】CSI-RS所在的SLOT，下行HARQ反馈必定NACK	赵晓辉	2024-11-28 15:10
2376	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	DU	普通	【PUCCH资源跳过S SLOT时隙】		2025-01-21 10:18
1916	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	【128UE】添加SRS ta保护，减少ta跳变的可能性	赵晓辉	2024-10-29 17:21
1884	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	【网管需求】需要在网管也面添加RR调度算法的选项	杨凯	2024-08-19 16:51
1874	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改AMC调整中步长和测量映射统一度量衡的问题	赵晓辉	2024-10-15 10:26
1870	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改SRS测量上报，主动获取子带个数和子带长度。		2024-08-19 18:02
1843	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	DU	普通	【500UE】调度算法中添加UE 资源均衡的功能	赵晓辉	2024-11-28 15:08
1815	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	500UE调度优化---将资源分配和调度分割开		2024-08-19 17:38
1744	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修复上行crc上报处理中，一个ue内存分不出来导致剩下UE上报处理全部退出的问题。		2024-08-19 17:20
1743	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DU	普通	【500UE】数据面下行处理从MAC到PHY的优化		2024-08-19 17:05
1704	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	【代码走读】修改合入msg2资源分配代码走读中发现的问题		2024-08-19 16:52
1703	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改上行频选调度设计方案中，总是选三个“最差”子带进行不调度，导致调度不满		2024-08-16 14:03
1702	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改mcs跳变问题中使用pusch sinr映射sinr的问题。		2024-08-16 14:03
1688	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改SRS测量上报时，错误使用子带sinr映射widecqi		2024-08-16 13:56
1679	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修改一打开频选调度开关，物理层就挂死的问题		2024-08-16 13:55
1678	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修复上行频选调度没有判断只在初传的问题		2024-08-16 13:54
1677	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	修复上行频选调度滤波规则错误的问题		2024-07-23 17:03
1624	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	解决SRS测量上报中，子带测量SINR异常但流程仍然往下走的问题。		2024-08-16 13:53