

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3458	网管产品	错误	新建		普通	核心网版本升级后核心网软件管理版本操作界面请求失败	马 党旗	2025-06-06 16:51
3430	网管产品	错误	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre3T6 基础配置里上行/下行天线端口数显示异常	牛 兵桃	2025-06-05 17:36
3389	网管产品	错误	转测试		普通	YZMM2.1.0Pre3 版本3.0基站指标终端ID显示错误	牛 兵桃	2025-05-29 11:46
3378	3.0基站产品测试	错误	转测试	DU	普通	T6版本空口环境较差时候重传分片重传晚，不能及时进行重传	牛 兵桃	2025-05-29 09:45
3366	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	3.0T6版本7D2U下行速率低RB利用率低	牛 兵桃	2025-05-29 09:46
3322	核心网产品	错误	转测试		普通	arm核心网安装时候缺少logrotate服务，导致单板空间占满	牛 兵桃	2025-06-06 15:26
3313	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	普通	HA热备核心网AMF跟基站sctp链路异常不去活用户的需求	惠 帅帅	2025-05-26 11:43
3178	核心网产品	错误	转测试		低	跨核心网切换配置错误的GNBID后切换AMF异常	牛 兵桃	2025-04-24 09:42
3121	核心网产品	错误	已关闭		普通	核心网3.3.3_pre3版本ims一直反复重启	牛 兵桃	2025-04-30 14:56
3038	核心网产品	错误	已关闭		普通	同核心网NG视频切换后视频卡顿	牛 兵桃	2025-04-30 14:58
3004	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	跨核心网语音切换到目标基站挂断后再次拨通后语音切换会自动挂断	牛 兵桃	2025-03-25 08:59
2996	核心网产品	错误	已关闭		普通	跨核心网语音切换终端从源核心网切换到目标核心网后源核心网UE还是connected态	牛 兵桃	2025-04-30 15:01
2993	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	跨核心网语音切换后挂断电话后PDUsession建立失败	牛 兵桃	2025-03-25 08:56
2988	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU	普通	跨核心网语音切换第一次切换正常回切会失败	牛 兵桃	2025-03-20 20:51
2980	核心网产品	错误	已关闭		普通	核心网3.3.3版本跨核心网切换过程中偶现ngc复位	牛 兵桃	2025-04-30 15:00
2962	网管产品	错误	已关闭		普通	是否支持GPS开关打开修改配置后多次连续提交配置后实际上配置保存后实际上配置未修改	牛 兵桃	2025-03-19 09:12
2961	网管产品	错误	已关闭		普通	是否支持GPS开关错误弹框内容为空	牛 兵桃	2025-03-18 11:27
2910	核心网产品	错误	已关闭		普通	NAT关闭后跨核心网打短信无法发送	牛 兵桃	2025-03-27 17:45
2909	核心网产品	错误	已关闭		普通	跨核心网短信发送失败	牛 兵桃	2025-03-18 14:01
2839	2.0基站产品化测试	错误	进行中	CU	普通	UE接入后偶现指标上报为空的情况	杨 杨乐	2025-03-27 15:41
2708	核心网产品	错误	已关闭		普通	3.3.1核心网版本大短信消息发送有丢失情况	牛 兵桃	2025-03-18 14:01
2668	2.0基站产品化测试	错误	转测试	YZMM	普通	50基站升级后掉电然后执行ntp同步时间脚本启动基站三层后基站的指标不上报	牛 兵桃	2025-02-06 20:10
2626	核心网产品	错误	已关闭		普通	3.2.4_pre3版本跨核心网切换只能切一次，后续切换失败	牛 兵桃	2025-03-27 17:45
2613	网管产品	错误	已关闭		普通	新网管UI描述信息不可删除	牛 兵桃	2025-01-14 19:10
2604	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	新网管UI添加基站和删除基站，添加核心网和删除核心网网元列表不更新	牛 兵桃	2025-01-21 10:22
2580	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	网管新UI核心网基础配置界面的flag开关类配置需要提供下拉菜单	牛 兵桃	2025-01-21 13:35
2547	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	升级后基站版本号和核心网版本号显示不正确	牛 兵桃	2025-01-21 13:36
2500	核心网产品	错误	已关闭		普通	NAT开关关闭情况下CPE下PC端到端互不通	牛 兵桃	2024-12-19 09:59
2499	核心网产品	错误	已关闭		普通	NAT开关关闭情况下vxlan从核心网侧ping CPE下的终端下行不通	牛 兵桃	2024-12-19 09:58
2466	2.0基站产品化测试	错误	转测试	YZMM	普通	核心网3.2.4_pre1版本内存优化后的coreagent版本不稳定	牛 兵桃	2024-11-30 11:41
2462	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	NAT开关关闭场景下两个CPE下终端VXLAN业务报文下发的VNI错误	牛 兵桃	2024-12-04 10:43

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2428	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	跨核心网异频切换失败	牛 兵桃	2024-11-18 14:30
2373	2.0基站产品化测试	错误	转测试	5GC	普通	跨核心网切换UE从源侧准备切换时源侧核心网ngc服务重启	牛 兵桃	2024-12-04 10:37
2329	2.0基站产品化测试	错误	转测试	5GC	普通	后路由模式下FTP下载速率低	牛 兵桃	2024-12-16 16:47
2261	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	后路由场景40基站下行大流量灌包出现buffer is full，持续一段时间后会导导致基站挂死	杨 杨乐	2025-03-27 15:38
2259	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	核心网升级3.2.3_pre5版本后后路由业务下行不通	牛 兵桃	2024-10-31 15:25
2236	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	在线终端数目统计不正确需要优化	牛 兵桃	2025-02-19 18:01
2206	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	升级到3.2.3_pre2版本后VXLAN功能不通	牛 兵桃	2024-10-15 10:29
2179	2.0基站产品化测试	错误	挂起	5GC	普通	UE接入后核心网状态显示不正确实际已经接入但是现实是IDLE态	徐 红超	2024-11-05 15:16
2168	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15PPre1T4版本关闭核心网NAT开关重启NGC服务，然后在打开NAT开关重启NGC服务多次反复测试后CU coredump	牛 兵桃	2024-10-15 14:34
2165	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	网管上核心网配置NATFLAG开关没生效	牛 兵桃	2024-10-15 14:35
2146	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	指标里终端0一直没有指标上报	杨 杨乐	2024-09-24 09:34
2139	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	UE正常接入然后重启核心网后UE在线数量倍增	杨 杨乐	2024-09-19 13:55
2133	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	基站的gnbagent成为僵尸进程后需要baseserviers提供兜底解决方案		2024-11-12 14:23
2118	网管产品	错误	已关闭		普通	10UE场景下基站的gnbagent崩溃反复重启	牛 兵桃	2025-03-19 09:13
2098	2.0基站产品化测试	错误	已解决	YZMM	普通	基站运行正常情况下有UE接入情况下，停止三层软件后总览页面的在线终端数还在	钱 伯宁	2024-09-09 11:27
2085	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	15PPre1T2版本，两个UE一个UE指标正常上报，另一个UE指标为空	牛 兵桃	2024-09-10 09:27
2080	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	15PPreT3版本PRU、AU升级失败找不到匹配的规格类型	牛 兵桃	2024-10-15 14:01
2074	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	2.5ms，12h拷机测试停掉UE后DU coredump	牛 兵桃	2024-10-15 10:28
2067	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	2.5ms子帧配比大业务长跑拷机测试CU coredump	牛 兵桃	2024-09-03 13:52
2047	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	2.5ms子帧配比T2版本长时间拷机后CU出现coredump	王 旭初	2024-10-15 10:24
2034	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	15PPre1T2 0805版本测试发现单下行FTP业务流量偏低	韩 伟	2024-12-11 17:30
2032	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	打开周期性测量开关后，下行RSRP等数据没有上报	牛 兵桃	2024-09-03 13:53
2022	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PRU	普通	15P_Pre1T2版本拷机测试，两个UE同时峰值流量灌包，一段时间后基站UE无法接入，必须对RRU掉电才能恢复	杨 晋	2025-04-14 11:45
2016	2.0基站产品化测试	错误	已解决	YZMM	普通	升级到15P_Pre1T2版本后PRU版本显示和版本包不一致	战 弋戈	2024-10-15 11:29
2005	2.0基站产品化测试	错误	已解决	PHY	普通	下行双天线单流，UE无法接入	吕 国荣	2024-10-15 11:56
1996	2.0基站产品化测试	错误	已解决	DU	普通	2.5ms子帧配比，但UE上下行慢流量拷机测试，一段时间后，上行业务正常，下行业务不通		2024-07-31 11:21
1993	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	指标监控UE的附加信息为空	牛 兵桃	2024-07-30 11:04
1992	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	2.5ms子帧配比，拷机测试出现CU崩溃	牛 兵桃	2024-07-30 11:03
1980	2.0基站产品化测试	错误	转测试	PHY	普通	【TTI异常】2.5ms，phy挂死，观察发现没有tti消息了	吕 国荣	2024-10-22 16:36
1979	2.0基站产品化测试	错误	进行中	CU	普通	15P_Pre1版本基本用例性能测试，多UE长跑测试一晚上后，UE可以接入但是ping不通	牛 兵桃	2024-08-09 11:26
1960	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	15P_Pre1版本基本用例性能测试，多UE上下行UDP灌包，运行一会儿基站CU挂死	牛 兵桃	2024-09-03 10:39