

2.0基站产品化测试 - 错误 #1010

错误 # 935 (转测试): reestablish 支持

reestablish 消息，终端未反馈会reestablish complete消息；

2022-12-30 18:31 - 高峰

状态:	挂起	开始日期:	2022-12-30
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.11P	CPU类型:	Xeon-gold5218(宝德)
目标解决问题版本:	Rel_2.1.11P		
描述			
reestablish 消息，终端未反馈会reestablish complete消息； 四信反馈reestablish 消息完整性保护校验失败			

历史记录

#1 - 2023-01-11 13:43 - 杨 杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中

通过如下方法，现在还未解决该问题：

- 1.修改完保密码
- 2.修改完保的count值
- 3.修改ncc值
- 4.上述三种的场景组合测试

下一步计划：

- 1.将内容设置为之前成功的内容
- 2.通过学习Altran中同一个业务的代码，看Altran是如何实现该场景的

#2 - 2023-03-06 09:47 - 杨 杨乐

- 状态从 进行中 变更为 挂起

#3 - 2023-07-12 09:50 - 杨 杨乐

- 状态从 挂起 变更为 进行中

- 指派给从 杨 杨乐 变更为 匿名用户


该需求麻烦周琼帮忙定位

#4 - 2023-11-20 09:34 - 匿名用户

- 指派给从 匿名用户 变更为 席 振斌

#5 - 2023-12-01 15:35 - 席 振斌

- 文件 reestablish.jpg 已添加



修改了秘钥的算法，通过对终端侧的抓包来看，秘钥算法生效，完保校验成功，但现在因为是通过du提供的打桩参数，du停止上行调度触发的，所以终端回了之后，没有将complete传到cu层,后续会通过打衰减的方式触发

#6 - 2023-12-12 10:25 - 席振斌

习文哥在帮忙分析为什么complete没有到达cu层

#7 - 2023-12-15 10:06 - 席振斌

着手对cu流程中一些不合理的地方做一个优化

#8 - 2024-01-10 11:19 - 席振斌

内部流程优化自测Ok,等待du联调

#9 - 2024-03-08 16:38 - 席振斌

- 指派给从席振斌 变更为匿名用户

#10 - 2024-03-11 09:56 - 匿名用户

DU侧重建立流程梳理完成，log已抓取，待分析

#11 - 2024-03-11 16:58 - 匿名用户

从打印看基站没有收到UE组包的重配置完成消息，还需要结合终端侧详细log确认原因

#12 - 2024-06-17 09:47 - 匿名用户

- 状态从进行中 变更为挂起

等抓取终端log再启动

文件

