

BA5000平台 - 错误 #1032

Fh demo跑1588+两RU版本，一段时间后出现没有rx

2023-02-07 18:48 - 杨 晋

状态:	新建	开始日期:	2023-02-01
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA		
描述			