

## 网管产品 - 错误 #1177

### 50一体化基站修改基站参数配置里面的信令面IP时出现设备不在线问题

2023-06-20 20:44 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-06-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
问题描述： 一体化基站修改参数配置里面的信令面IP时，造成基站掉线			
测试版本： yzrt_oam_v2.0.1版本、gnb_agent-2.1.13P_pre2版本			
分析： 修改配置为XPATH格式挂死问题			

### 历史记录

#1 - 2023-06-21 15:21 - 林万江

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2023-06-21 15:35 - 钱伯宁

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *钱伯宁* 变更为 *杨凯*

问题分析：NETCONF 请求报文中的XPATH 值字段不匹配，导致取空指针，异常引用  
解决方法：增添空指针异常保护，统一XPATH 值字段

#3 - 2023-06-27 15:28 - 杨凯

问题已解决，验证版本为：yzrt\_omc\_v2.0.1-test, gnb\_agent-2.1.13P\_pre2

#4 - 2023-06-27 15:29 - 杨凯

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*

问题已解决，验证版本为：yzrt\_omc\_v2.0.1-test, gnb\_agent-2.1.13P\_pre2