

K项目外场问题复现：终端重新接入后或者重建建立之后service request之后，上行业务正常，ping不通

2023-09-12 18:22 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2023-09-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	陈晓盟	% 完成:	0%
类别:	gNB-CU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			
基站版本：el_2.1.14P_Pre1_Xeon 核心网版本：YZ-Core50000_Rel_3.0.8 问题描述： 终端重新接入后或者重建建立之后service request之后ping不通			

历史记录

#1 - 2023-10-08 09:52 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 匿名用户 变更为 陈晓盟

与测试人员商量后决定:这个单子只用于跟踪"终端重新接入后或者重建建立之后service request之后ping不通"的问题,只做ping,不灌包
由于目前没有log,所以需要复现

#2 - 2023-10-30 11:31 - 匿名用户

- 状态 从 转测试 变更为 挂起

一直未复现,所以挂起

#3 - 2023-11-01 15:15 - 匿名用户

- 状态 从 挂起 变更为 进行中
- 问题归属 DU 已添加

K项目外场测试发现，上行业务通的时候，ping不通问题：
原因是下行pdcch无法分配，上行误码较大，dci聚合等级已经调整到lv4，而每个UE
lv4仅有两个candidate，且上行调度提前量比下行早，导致有持续的上行业务的时候，大上行子帧配比情况下，上行用完了lv4
candidate，从而导致下行分配不出来pdcch。

DU已经给出解决方案，并修改了Candidate配置和聚合等级调整的门槛，保证在该场景下，不会出现PDCCH耗尽的情况。

#4 - 2023-11-01 15:16 - 匿名用户

- 主题 从 K项目外场问题复现：终端重新接入后或者重建建立之后service request之后ping不通 变更为
K项目外场问题复现：终端重新接入后或者重建建立之后service request之后，上行业务正常，ping不通
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

文件

k项目复现log.zip	36.2 MB	2023-09-12	陈晓盟
--------------	---------	------------	-----