

STUE(国产化平台) - 错误 #1382

飞腾arm 处理器下，用fecdemo1测试，只有重启后第一次，才会出现解码信息。

2023-10-27 12:24 - 战 弋戈

状态:	转测试	开始日期:	2023-10-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
在混合模式下，运行程序时，会出现编码的发送，接收信息，没有解码的发送接收信息。只有重启后，第一次运行会有解码信息。			

历史记录

#1 - 2023-10-27 16:44 - 战 弋戈

这个问题在x86上不存在。
1. 增加au的fpga的软重启设置，经测试没有解决这个问题。

#2 - 2023-11-16 12:12 - 杨 晋

- 状态 从 新建 变更为 进行中

用fecdemo1测试，每次install，后续的启demo测试，仍然有译码

#3 - 2023-11-16 12:13 - 杨 晋

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

#4 - 2023-11-16 12:16 - 杨 晋

- 指派给 被设置为 杨 晋