

网管产品 - 错误 #1491

安装网管提示修改输入IP时修改host I方式获取

2023-12-20 09:40 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-20
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
测试描述： 安装网管提示修改输入IP时修改host I方式获取			
测试版本： yzrt_oam_v2.0.6版本、gnb_agent-2.1.14P_pre2T3版本			

历史记录

#1 - 2023-12-22 10:27 - 马党旗

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-12-22 15:04 - 马党旗

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

#3 - 2023-12-22 15:04 - 马党旗

- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯

#4 - 2023-12-26 09:55 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

该问题已于版本yzrt_oam_v2.0.6_1226验证解决