

5G-eLite-Core - 错误 #150

vivo手机进入idle态，再变成连接态后数据面不通。

2020-06-21 16:04 - 徐红超

状态:	已关闭	开始日期:	2020-06-21
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	徐红超	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			
激活后，让vivo手机进入idle态，再做业务，sr后数据面不通了。			

历史记录

#1 - 2020-07-01 09:50 - 徐红超

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2021-01-18 15:13 - 徐红超

- 状态从 已解决 变更为 已关闭