

清华电子应急通信项目 - 错误 #1600

配置ue最大调度RB数为40，上行灌包180M，下行灌包100M，发现上、下行的调度RB分别为254、200个RB，没有达到限制RB的目的。测试发现mysql里有该值，backend下发后，du没有解析对

2024-03-01 11:14 - 王 旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已知会du，定位中			

历史记录

#1 - 2024-03-01 13:38 - 马 纪元

检查代码后发现是由于配置时遍历所有接入的ue的代码存在问题，导致没有找到配置的ue，导致配置没有生效。修改代码后配置可以生效。

#2 - 2024-03-01 13:57 - 马 纪元

- 指派给从 马 纪元 变更为 王 旭初

#3 - 2024-03-12 11:17 - 林 万江

- 状态从 新建 变更为 转测试

#4 - 2024-03-25 10:16 - 王 旭初

- 状态从 转测试 变更为 已解决

- 指派给已删除(王 旭初)

已提供du版本，已解决