

## 清华电子应急通信项目 - 错误 #1602

ue最大个数设置为5，接入2个ok；修改ue最大个数为2，接入第3个ue，触发切换，无法切换成功后，再次接入服务小区，也是直接拒接。期望是能接回服务小区

2024-03-01 11:16 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
已知会cu，定位中			

### 历史记录

#1 - 2024-03-01 11:59 - 杨杨乐

- 状态从新建 变更为 转测试
- 指派给从杨杨乐 变更为 王旭初

#### 【现象】

最大个数设置为2，切换优先模式，第三个ue无法接入，而被拒接了

#### 【原因】

由于判断是否超限的逻辑有问题，导致切换优先的模式使用了拒接优先的模式

#### 【解决方法】

判断是否超限时，使用配置中的模式

#### 【下一步计划】

多接入UE几次,观察是否还有问题，如果没有问题就可以关单了

#2 - 2024-03-25 10:15 - 王旭初

- 状态从转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除 (王旭初)

已提供cu版本，已解决