

清华电子应急通信项目 - 错误 #1603

ue调度最大RB数，配置为40，ue接入后即使不做业务，也会调度40个RB，相当于是空调度，需要修改

2024-03-01 11:16 - 王旭初

|           |     |         |            |
|-----------|-----|---------|------------|
| 状态:       | 已解决 | 开始日期:   | 2024-03-01 |
| 优先级:      | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:      |     | % 完成:   | 0%         |
| 类别:       |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:     |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述        |     |         |            |
| 已知会du，定位中 |     |         |            |

历史记录

#1 - 2024-03-01 13:49 - 马纪元

原RB配置功能的生效就是每次调度固定为配置的数量,后续澄清需求后，改为限制RB数量，即不超过配置的最大RB数。后续测试功能符合预期。

#2 - 2024-03-01 13:57 - 马纪元

- 指派给从马纪元变更为王旭初

#3 - 2024-03-12 11:17 - 林万江

- 状态从新建变更为转测试

#4 - 2024-03-25 10:15 - 王旭初

- 状态从转测试变更为已解决

- 指派给已删除(王旭初)

已提供du版本，已解决