

清华电子应急通信项目 - 错误 #1608

ue调度最大RB数通过第三方下发，需要下发rnti以及对应的rb值。期望结果是通过下发imsi，以及对应的rb值控制该ue调度rb

2024-03-01 11:26 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已知会agent，定位中			

历史记录

#1 - 2024-03-01 12:52 - 钱伯宁

- 状态从 新建 变更为 转测试
- 指派给从 钱伯宁 变更为 王旭初

第三方接口增加Ue设置最大RB数接口，内部逻辑为直接修改mysql数据库

#2 - 2024-03-25 10:12 - 王旭初

- 状态从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除 (王旭初)

修改agent，已解决