

FC子项目 - 错误 #161

DU PUSCH DMRS RE计算错误

2020-06-29 16:00 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2020-06-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:	错误	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.50 小时
问题归属:			
描述			
DU代码中关于38.211 Table 6.4.1.1.3-3 定义的偏移值有误； 按协议表格偏移值需为4，代码原定义值为2，导致取表格错误，从而计算DMRS占用symbol数，RE数错误。			

历史记录

#1 - 2020-06-29 16:01 - 匿名用户

- 主题 从 PUSCH DMRS symbol计算错误 变更为 DU PUSCH DMRS symbol计算错误
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- % 完成 从 0 变更为 100

修改取表格值与协议一致后，经测试无误

#2 - 2020-06-30 08:46 - 匿名用户

- 主题 从 DU PUSCH DMRS symbol计算错误 变更为 DU PUSCH DMRS RE计算错误

#3 - 2020-06-30 08:47 - 匿名用户

huang xiwen 写到：

DU代码中关于38.211 Table 6.4.1.1.3-3 定义的偏移值有误；
按协议表格偏移值需为4，代码原定义值为2，导致取表格错误，从而计算DMRS占用symbol数，RE数错误。

解决方法：
#define RGSCH_PUSCH_DMRS_ADD_POS_SNGL_SYM_START_OFFSET 4 // 2-->4 modified by hwx0629 according to 38211 Table 6.4.1.1.3-3