

2.0基站产品化测试 - 错误 #1668

网管界面告警监控上报“ AU启动事件 ”，应该上报到“ 事件 ”中。

2024-03-27 15:27 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			
【环境信息】：核心网（ Rel_3.0.10 ）+bbu(宝德服务器、2.1.14p_pre2T4版本)+pru(3.6G)+yzmm（ 2.0.9 ）			
【参数配置】：默认配置：无限制			
【问题描述】：网管界面告警监控上报“ AU启动事件 ”，应该上报到“ 事件 ”中。			
【问题频率】：必现			
【问题影响】：产品功能			

历史记录

- #1 - 2024-04-22 10:29 - 战 弋戈
在新的版本中，对这个问题进行了修正。
- #2 - 2024-05-10 09:38 - 战 弋戈
新版本中已修改。
- #3 - 2024-10-15 12:18 - 战 弋戈
- 状态从 新建 变更为 已解决

文件

AU上报相关.jpg	106 KB	2024-03-27	杨凯
------------	--------	------------	----