

网管产品 - 错误 #1709

前台规则文件检查重构。

2024-04-16 17:06 - 薛 泽庆

状态:	已解决	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨 凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
因国荣提出的需求，牵扯到模糊，比如123既存在于123456，也存在123之中。之前代码无法正常检查规则，并且之前没考虑到多rules。 故重构代码。 请凯哥多增加规则文件进行验证，看是否存在其它问题。			

历史记录

#1 - 2024-04-16 17:07 - 薛 泽庆

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 薛 泽庆 变更为 杨 凯

已完成，
目前规则文件：

```
<?xml version="1.0"?>
<YZMM-Config-Check>
<version>1.0</version>
<GnbVersion>1.0</GnbVersion>
<Rules name="phy-Check" owner="DU-CELL">
<Rule name="Even_Value" owner="吕国荣">
<Item name="ODD" path="" value="1" pos="const" />
<Item name="EVEN" path="" value="2" pos="const" />
<Item name="ZERO" path="" value="0" pos="const" />
<Item name="P_0_NOMINAL" path="/du-cell:DU-CELL/INITIAL_BWP/INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON/P_0_NOMINAL" pos="editVal" />
<Item name="P_0_NOMINAL_WITH_GRANT"
path="/du-cell:DU-CELL/INITIAL_BWP/INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON/P_0_NOMINAL_WITH_GRANT" pos="editVal" />
<Item name="PUSCH_ALPHA" path="/du-cell:DU-CELL/INITIAL_BWP/INITIAL_BWP_PUSCH_COMMON/PUSCH_ALPHA" pos="editVal" />
<Check index="0" fLeft="{P_0_NOMINAL}%{EVEN}" fRight="{ZERO}" oper="eq" />
<Check index="1" fLeft="{P_0_NOMINAL_WITH_GRANT}%{EVEN}" fRight="{ZERO}" oper="eq" />
</Rule>
</Rules>
<Rules name="DU-Check" owner="DU-CELL">
<Rule name="PCI-Check" owner="马党旗">
<Item name="NR_CELL_ID" path="/du-cell:DU-CELL/BASE/NR_CELL_ID" pos="dbValue" />
<Check index="0" fLeft="{NR_CELL_ID}" fRight="1000" oper="le" />
</Rule>
</Rules>
</YZMM-Config-Check>
```

#2 - 2024-04-18 11:40 - 杨 凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

该问题验证解决PUSCH与PUCCH的相关功率规则修改，其他参数修改后续发现继续优化。