

2.0基站产品化测试 - 需求CR #1721

pru&au在线升级特性，AU必须下电启动才反馈升级后的版本号

2024-04-16 19:38 - 杨凯

状态:	新建	开始日期:	2024-04-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

描述

测试描述：

pru&au在线升级特性，AU必须下电启动才反馈升级后的版本号

测试版本：

yzrt_oam_v2.0.9版本、gnb_agent-2.1.14P_pre2T4——0305版本

历史记录

#1 - 2024-04-20 17:25 - 战 弋戈

au升级必须下电重新加载fpga，由硬件特性决定，暂时没有解决办法。

#2 - 2024-05-09 17:58 - 杨凯

补充下：目前在线升级完成后保证业务正常也需要近端给基站下电重启。

#3 - 2024-05-09 18:01 - 杨凯

- 跟踪从 错误 变更为 需求CR

- 发现问题版本 已删除 (Rel_2.1.14P)