

RU 新功能点

2024-07-05 19:07 - 杨 晋

状态:	已关闭	开始日期:	2024-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述
RU1.0
1、led灯新定义
2、ps pl版本号统一
3、ru初始化完成寄存器地址修改
4、axi ru版本号和告警寄存器 地址与ru2.0统一
RU2.0
1、修改5.8g和3.5g 各走34和12通道。
2、led灯新指示，
3、ps加几个ru模式，700M 4.9G
4、加了5.8G新功放区别控制。
5、Uart1 不连gps，连到外部功放。
6、初始化完成toPL地址修改。
7、DDS偏置使用ru1.0ip

历史记录

#1 - 2025-04-14 11:50 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 已关闭

已修改完成，版本已发布