

2.0基站产品化测试 - 错误 #1937

Rel_2.1.15p_pre1, 提取配置后, yzmm上看不到基站信息

2024-07-10 09:49 - 周磊

状态:	挂起	开始日期:	2024-07-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	钱伯宁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	YZMM	FPGA板卡类型:	115P+PRU
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	Xeon-gold5218(宝德)
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

简述:Rel_2.1.15p_pre1, 提取配置后, yzmm上看不到基站信息

测试版本: Rel_2.1.15p_pre1

问题描述: Rel_2.1.15p_pre1, 提取配置后, yzmm上看不到基站信息

当时环境在进行大下行配比 DL udp 360M的长跑测试, 怀疑性能影响到agent挂了

历史记录

#1 - 2024-07-10 09:52 - 钱伯宁

- 文件 syslog 已添加

- 状态从 新建 变更为 进行中

htop查看agent为D, 为不可中断进程;

检查syslog中gnb_agent等待io;

具体原因等待复现;

#2 - 2024-08-27 17:48 - 钱伯宁

- 状态从 进行中 变更为 挂起

文件

syslog	470 KB	2024-07-10	钱伯宁
--------	--------	------------	-----