

2.0基站产品化测试 - 需求CR #1948

"AU功能异常"告警的定位信息：位置0，不方便理解和定位故障

2024-07-11 18:08 - 王松

状态:	新建	开始日期:	2024-07-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	FPGA	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
测试环境： 基站：分体式基站 版本：Rel_2.1.14P_Pre2T4 网管：2.0版本 问题描述： "AU功能异常"告警的定位信息：位置0，不方便理解和定位故障			
林总建议： “位置”后面的值可以不填写0，可以写具体的位置，我们支持两种方式，一种是：如果不需要语种区分，可以直接写字符串，二是，如果要区分语种，就定义成枚举，向网管描述一下数字代表的含义 详细信息见附件			

历史记录

#1 - 2024-07-11 19:38 - 杨晋

- 跟踪从 错误 变更为 需求CR

- 发现问题版本 已删除 (Rel_2.1.14P)

文件

上行饱和相关的告警问题.docx

187 KB

2024-07-11

王松