

2.0基站产品化测试 - 错误 #1951

UCI ON PUSCH场景，UCI比特数配置为41，译码结果CRC错误

2024-07-12 09:09 - 赵 强

状态:	挂起	开始日期:	2024-07-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-21 17:44 - 赵 强

- 状态 从 新建 变更为 挂起

无需求。目前暂不支持。任务挂起。