

eMBB2.0 BBIT - 错误 #1961

上行灌200m包长为1500的udp包，在进入终端前被中间设备分片，CU出现大量丢包

2024-07-17 17:04 - 郝雷

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	郝雷	% 完成:	0%
类别:	gNB-CU	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.14P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.14P		

**描述**  
#1851的问题，在14P\_pre2T5上解决此问题，给交付保证MTU为1600.

历史记录

#1 - 2024-07-17 17:17 - 匿名用户

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

跟郝雷确认了,跟1783的修改是一样的

#2 - 2024-07-19 10:14 - 匿名用户

- 状态从 *进行中* 变更为 *转测试*

- 指派给从 *匿名用户* 变更为 *郝雷*

杨乐已经把解决这个问题的脚本放到24年7月17日发布的Rel\_2.1.14P\_Pre2T5里面了

#3 - 2024-07-22 10:50 - 郝雷

- 状态从 *转测试* 变更为 *已解决*