

2.0基站产品化测试 - 错误 #1976

2.1.15p_pre1版本，上行双天线，开启上行rank自适应后，上行灌包只能上来单流的速率

2024-07-19 09:53 - 王 旭初

状态:	转测试	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述
该问题是上行rank自适应一直存在的老问题，提单跟踪； 当前的规避措施是：使用上行双天线场景时，关闭rank自适应。

历史记录

#1 - 2024-12-04 10:45 - 周 立伟
- 指派给 从 吕国荣 变更为 赵 强

#2 - 2024-12-06 11:34 - 赵 强
- 状态 从 新建 变更为 转测试

尝试更改SRS算法2进行测试。