

2.0基站产品化测试 - 错误 #1979

15P_Pre1版本基本用例性能测试，多UE长跑测试一晚上后，UE可以接入但是ping不通

2024-07-19 10:56 - 牛兵桃

状态:	进行中	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	牛兵桃	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		

描述

15P_Pre1版本基本用例性能测试，多UE长跑测试一晚上后，UE可以接入但是ping不通，重启三层后恢复，振斌和杨乐已经取了log分析中；

历史记录

#1 - 2024-07-22 10:46 - 杨杨乐

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-08-09 11:26 - 杨杨乐

- 指派给从 杨杨乐 变更为 牛兵桃

待复现，问题是ue失步问题，复现后由DU来分析