

2.0基站产品化测试 - 错误 #1996

2.5ms子帧配比，但UE上下行慢流量拷机测试，一段时间后，上行业务正常，下行业务不通

2024-07-26 09:44 - 牛兵桃

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
2.5ms子帧配比，但UE上下行慢流量拷机测试，一段时间后，上行业务正常，下行业务不通			

历史记录

#1 - 2024-07-31 11:21 - 牛兵桃

- 状态从新建 变更为 已解决

文件

cu_stats_24_07_25_16_33_00_part_1.log	73.9 MB	2024-07-26	牛兵桃
cu_24_07_25_16_33_00_part_1.log	81.4 MB	2024-07-26	牛兵桃
gnb-cu-log.xml	2.41 KB	2024-07-26	牛兵桃
yzrt_du_20240725203012.log	15.7 MB	2024-07-26	牛兵桃