

2.0基站产品化测试 - 错误 #2113

2.1.15p_pre1 DU_5gnrclms 基础问题检视_空指针问题

2024-09-04 16:25 - 周立伟

状态:	进行中	开始日期:	2024-09-04
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周立伟	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
2.1.15p_pre1 DU_5gnrclms 基础问题检视_空指针问题			
1、指针使用前未判空			
2、全局变量、成员变量释放后未置空			
3、内存池申请内存后未判断有效			

历史记录

#1 - 2024-10-15 10:56 - 周立伟

- 状态从新建变更为进行中
- 指派给被设置为周立伟

5gnrclms

#2 - 2024-12-25 09:37 - 周立伟

已修改和评审，待合入验证。