网管产品 - 错误 #2132

Rel 2.1.14P Pre2T5 patch1版本升级Rel 2.1.15P Pre1T4升级失败,升级时选择继承配置,出现如图报错

2024-09-06 09:46 - 程 鹏

状态: 开始日期: 已解决 2024-09-06 优先级: 高 计划完成日期: 2024-09-30 指派给: 杨凯 % 完成: 0% 类别: 预期时间: 0.00 小时 目标版本: 耗时: 0.00 小时

描述

Rel_2.1.14P_Pre2T5_patch1版本升级Rel_2.1.15P_Pre1T4升级失败,升级时选择继承配置,出现如图报错!!

相关的问题:

 关联到 网管产品 - 错误 #2023: 基站安装或升级失败时需要回退基站版本和协议栈配置信息
 已解决
 2024-08-07

 关联到 网管产品 - 错误 #2049: 基站版本升级偶发出现/root/yzmm/rel/version.ini...
 已解决
 2024-08-19

历史记录

#1 - 2024-09-06 09:50 - 马自伟

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2024-09-06 15:51 - 杨凯

- 文件 debug-1725527893674.log 已添加

增加失败日志

#3 - 2024-09-09 15:13 - 杨凯

- 关联到 错误#2023: 基站安装或升级失败时需要回退基站版本和协议栈配置信息 已添加

#4 - 2024-09-09 15:15 - 杨凯

- 关联到 错误#2049: 基站版本升级偶发出现/root/yzmm/rel/version.ini 文件为空的问题 已添加

#5 - 2024-09-11 08:57 - 马自伟

- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给从马自伟变更为杨凯

EOF为异步超时所报错,其实已经升级成功,oambackend已经修改,下个版本已修改

#6 - 2024-09-11 10:05 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 反馈
- 指派给 从 杨 凯 变更为 马 党旗

请党旗提供下修改问题点处理过程

#7 - 2024-09-12 12:01 - 马 党旗

对于EOF错误信息已处理,

处理办法:

netConf:

host: "127.0.0.1" ## NetConf 默认ip地址,非必要勿修改
port: 10011 ## NetConf服务端端口号,非必要勿修改
sshUser: "netconfUser" ## NetConf SSH 用户名称,非必要勿修改
sshPwd: "NetconfWrEtR!@!S^\$\$" ## NetConf SSH 用户密码,非必要勿修改

sshtimeOut: 1 ## NetConf SSH 超时时间设置

cmdtimeOut: 60 ## NetConf 基站下达命令最大超时时间

2025-08-29 1/2

由cmdtimeOut参数值确定,

2. 同时会在安装和升级过程前清理掉网元操作耗时事情,比如:清理掉转储前的core大文件

总结

上面的操作只是将EOF的错误信息降低到最低概率,但依然不保证请求链路的操作耗时大于该cmdtimeOut默认值,如果出现建议继续加大该值的配置

#8 - 2024-09-12 13:35 - 马 党旗

- 指派给从马党旗变更为杨凯

#9 - 2024-09-13 13:53 - 杨凯

点击"安装"、"升级"、"回退"按钮后,立刻执行清理下面目录下以"core.*"的文件/root/yzmm/rel/GNB/phy/bin/root/yzmm/rel/GNB/du/ran/DU/build/intel/du_bin/bin/root/yzmm/rel/GNB/cu/cu/nr_hl_cu/build

手动上传core文件至各模块目录,然后执行相关操,观察core文件删除情况,该问题已验证通过。

#10 - 2024-09-13 13:53 - 杨凯

- 状态 从 反馈 变更为 已解决

文件

20240906-094545.jpg	271 KB	2024-09-06	程鹏
debug-1725527893674.log	1.61 MB	2024-09-06	杨凯

2025-08-29 2/2