### 2.0基站产品化测试 - 错误 #2164

## 15P T4版本,去激活小区后,基站断连无法ping通

2024-09-19 14:58 - 孙 泽林

状态: 已解决 2024-09-19

优先级: 高 计划完成日期:

指派给: 孙 泽林 8% 完成: 0%

 类别:
 预期时间:
 0.00 小时

 目标版本:
 耗时:
 0.00 小时

问题归属: 系统 FPGA板卡类型:

发现问题版本: Rel\_2.1.15P CPU类型:

目标解决问题版本: Rel\_2.1.15P

#### 描述

15P T4版本,小区激活,再退掉小区后,基站断联。之后一直无法ping通,必须手动重新启动服务器。

更改baseservice文件名称,再启动退出实验,该现象消失。

#### 历史记录

#1 - 2024-09-23 15:32 - 李玮璇

原因:使用gdb解析core.259823,的时候打印详细堆栈卡住,在程序里面用管道机制去处理脚本,脚本处理core后,管道的文件描述符就坏掉了,一操作那个文件描述符就死,然后文件描述符给出的来的判断异常的方法发现不了异常,文件描述符的变量都打印出来和正常的没区别,就是区分不出来坏掉的文件描述符和正常的。

#### 方案:

1、baseService优化了下配置,core转储增加配置:删除模式(不做转储只删除)、简单堆栈模式(用gdb调试简单堆栈信息转储)、详细堆栈模式(用gd b调试详细堆栈和变量信息转储);

默认配置是删除模式,然后保留最新的一个core文件;

2、baseService的默认配置文件,去除coredump转储、perf性能监测和单用户日志模块

#### 默认配置默认给外场环境使用;

同时会提供一个内部测试的配置文件,可以在内部环境做core转储、perf性能分析来帮助内部问题定位和日志及时清理

baseService.ini中关于core转储配置如下,根据测试案例修改配置后重启

[CoreFileDump]

Gnb\_PriorityId=4

Gnb\_ExecutionState=

Gnb\_CoreFwdScript=/root/yzmm/baseService/bin/core\_fwd.sh

Gnb\_KeepLast=true

#GdbMode: 0 删除模式; 1 简单堆栈; 2 详细堆栈

Gnb\_DumpMode=0 #=======#

- #2 2024-09-23 15:44 李 玮璇
- 文件 cu\_core.zip 已添加
- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 李 玮璇

增加异常的gnb\_cu和core文件

- #3 2024-09-23 15:55 李玮璇
- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 李 玮璇 变更为 孙 浩
- #4 2024-09-23 17:34 孙浩
- 文件 截图.jpg 已添加
- 指派给从孙浩变更为孙泽林

李玮璇提供baseService包后,在baseService.ini文件中将Gnb\_DumpMode配置改为0,baseService重启,启动基站三层在断三层,基站未断连,反复重复多次基站都未断连,实验室验证通过,问题已解决。

2025-09-02 1/2

外场同步验证,无问题后,问题在置为已解决。

#5 - 2024-10-15 14:50 - 孙泽林

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

新baseservice更改模式后,未再出现过断联问题。

# 文件

cu_core.zip	68.8 MB	2024-09-23	李玮璇
截图.jpg	42.3 KB	2024-09-23	孙浩

2025-09-02 2/2