

网管产品 - 错误 #2275

LMT测试，PRU的设备类型不显示，AU型号不显示

2024-10-24 09:22 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2024-10-24
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题描述： LMT测试，PRU的设备类型不显示，AU型号不显示			

历史记录

#1 - 2024-10-24 10:59 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为转测试

- 指派给从钱伯宁变更为杨凯

定位问题：

js与后台接口json字段对应错误，后台“设备类型”为“proType”，前台为“prodType”

解决方法：

修改接口字段，自测验证完成，待测试回归

#2 - 2024-10-30 13:44 - 杨凯

- 文件pru和au设备类型.png已添加

- 状态从转测试变更为已解决

该问题已验证解决

文件

pru和au设备类型.png	53.1 KB	2024-10-30	杨凯
----------------	---------	------------	----